Démarreurs progressifs

Démarreurs-ralentisseurs progressifs Altistart 46
Alimentation 400 V

Schéma d'application conseillé

Démarrage 1 sens de marche, arrêt libre ou contrôlé, coordination type 1



Utiliser le contact du relais de défaut en signalisation, ou munir le disjoncteur d'un déclencheur à minimum de tension.
La commande Marche-Arrêt se fait sur l'Altistart 46.

Spécificités :
-Appel.....50 Hz : 200VA ; 60 Hz : 250 VA
-Maintien.....50 Hz : 20VA ; 60 Hz : 25 VA



Commande 2 fils



Commande par micro-ordinateur (PC) ou automate programmable

Démarrage 1 sens de marche avec contacteur de ligne, arrêt libre, coordination type 1



Utiliser le contact du relais de défaut en signalisation, ou munir le disjoncteur d'un déclencheur à minimum de tension.
La commande Marche-Arrêt se fait sur l'Altistart 46.

Spécificités :
-Appel.....50 Hz : 200VA ; 60 Hz : 250 VA
-Maintien.....50 Hz : 20VA ; 60 Hz : 25 VA